

HWC Anfrage - DELL XPS 17 9700 (3NJ83)

Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 1. Februar 2023, 18:24

Ich habe mal erstmal die beiden kext deaktiviert in der config.plist

SMCLightSensor.kext

SMCDellSensors.kext

Probiere die mal mit der ersten EFI aus also nicht die DEBUG Version