

Sporadische Kernel Panics mit Bezug auf VTDecoderXPCService unter MacPro7,1 mit Radeon RX 560 - Ideen?

Beitrag von „holgersen“ vom 20. Februar 2023, 11:16

Hallo [apfel-baum](#),

danke für Deine Antwort. Ja, OpenCore 0.8.8. Die config.plist habe ich für Ventura neu gebaut, aus dem default-Template von OpenCore. Da ist nur das notwendigste enthalten, keine "EMUVariableEFI.efi". Brauche ich auch nicht, da NVRAM nativ vom H670 Board unterstützt wird.