

USBMap Probleme mit OC 8.8 / Ventura 13.2.1

Beitrag von „BlueDawn“ vom 26. Februar 2023, 15:16

Danke! Das hat auf jeden Fall geholfen! Ich habe mit der korrigierten Kext gebootet und gemerkt, dass ggf zu viele Ports aktiviert waren. Ich habe dann in Hackintool die Anzahl der aktiven Ports reduziert. Es sieht jetzt so aus:

Type	ID	Name	Series	Vendor...	Device...
XHC	0x14	Cannon Lake PCH USB 3.1 xHCI Host Controller	300	0x8086	0xA3ED

Type	Name	Location ID	Port	Connector	Dev Speed	Device	Comment
XHC	HS03	0x14100000	0x03	USB3	= 480 Mbps	USB2.1 Hub	
XHC	HS04	0x14200000	0x04	USB3	= Unknown		
XHC	HS06	0x14300000	0x06	USB2	= 480 Mbps	DT microDuo 3C	
XHC	HS06	0x14400000	0x06	USB2	= 12 Mbps	Magic Trackpad	
XHC	HS07	0x14500000	0x07	USB3	= Unknown		
XHC	HS11	0x14600000	0x0B	Internal	= 12 Mbps	H115i Platinum	
XHC	HS13	0x14700000	0x0D	Internal	= 12 Mbps	AJRA MOTHERBOARD	
XHC	HS14	0x14800000	0x0E	Internal	= 12 Mbps	BCM20702A0	
XHC	SS03	0x14900000	0x13	USB3	= 5 Gbps	USB3.1 Hub	
XHC	SS04	0x14A00000	0x14	USB3	= Unknown		
XHC	SS07	0x14B00000	0x17	USB3	= Unknown		
XHC	SS09	0x14C00000	0x19	TypeC	= Unknown		

USB funktioniert also, Bluetooth und Wifi allerdings noch nicht. Da werde ich mich nochmals an die Bluetooth Kexte setzen müssen..