


USBMap Probleme mit OC 8.8 / Ventura 13.2.1

Beitrag von „hackmac004“ vom 26. Februar 2023, 15:30

Prima. Ja irgendwie ist es komisch das du hier 2x XHC. Einträge hast. Der ist mit den SS port und der andere mit den HS ports.



Property List	Key	Value
Wurzel	Dictionary	11 Schlüssel/Wert-Paare
CFBundleDevelopmentRegion	String	= English
CFBundleGetInfoString	String	= 1.0 Copyright © 2018. It. All rights reserved.
CFBundleIdentifier	String	= com.Headsoft.USBPorts
CFBundleInfoDictionaryVersion	String	= 6.0
CFBundleName	String	= USBPorts
CFBundlePackageType	String	= KEXT
CFBundleShortVersionString	String	= 1.0
CFBundleSignature	String	= ????
CFBundleVersion	String	= 1.0
- IOKitPersonalities	Dictionary	2 Schlüssel/Wert-Paare
- #Mac18,1-XHC	Dictionary	8 Schlüssel/Wert-Paare
- #Mac18,1-XHC-???	Dictionary	7 Schlüssel/Wert-Paare
OSBundleRequired	String	= Root

Da sind auf jedenfall zuviele (mehr als 15) drin. Es reicht nicht die nur im Hackintool zu löschen, da sie ja durch die Kext geladen werden. Du müsstes dann dein USBport Kext erst neu auswerfen und einbinden. GGf. Macht es auch Sinn einen neuen zu erstellen.

Was für ein BT und Wifi hast du verbaut und wie ist es verbaut?