


USBMap Probleme mit OC 8.8 / Ventura 13.2.1

Beitrag von „hackmac004“ vom 26. Februar 2023, 15:30

Prima. Ja irgendwie ist es komisch das du hier 2x XHC. Einträge hast. Der ist mit den SS port und der andere mit den HS ports.



Property List	Key	Value
	Wurzel	Dictionary : 11 Schlüssel/Wert-Paare
	CFBundleDevelopmentRegion	String = English
	CFBundleGetInfoString	String = 1.0 Copyright © 2018. It. All rights reserved.
	CFBundleIdentifier	String = com.Headsoft.USBPorts
	CFBundleInfoDictionaryVersion	String = 6.0
	CFBundleName	String = USBPorts
	CFBundlePackageType	String = KEXT
	CFBundleShortVersionString	String = 1.0
	CFBundleSignature	String = ????
	CFBundleVersion	String = 1.0
- IOKitPersonalities	Dictionary : 2 Schlüssel/Wert-Paare	
- iMac18,1-XHC	Dictionary : 8 Schlüssel/Wert-Paare	
- iMac18,1-XHC-???	Dictionary : 7 Schlüssel/Wert-Paare	
OSBundleRequired	String = Root	

Da sind aufjedenfall zuviele (mehr als 15) drin. Es reicht nicht die nur im Hackintool zu löschen, da sie ja durch die Kext geladen werden. Du müsstes dann dein USBport Kext erst neu auswerfen und einbinden. GGf. Macht es auch Sinn einen neuen zu erstellen.

Was für ein BT und Wifi hast du verbaut und wie ist es verbaut?