

USBMap Probleme mit OC 8.8 / Ventura 13.2.1

Beitrag von „BlueDawn“ vom 26. Februar 2023, 18:15

Entschuldige, da habe ich mich missverständlich ausgedrückt. Ich habe tatsächlich eine neue Kext erstellt, die in die EFI eingebunden und damit gebootet. Das Ergebnis ist wie im Screenshot oben beschrieben und USB funktioniert soweit ich das beurteilen kann. Ich hänge die neue USBport kext an.

Meine Bluetooth Karte ist eine [Dell DW1560](#), die auf einem internen M.2 slot sitzt und zusätzlich per USB angebunden ist. Laut der USB page in Hackintool ist die Kennung BCM20702A0.

Im PCIe tab habe ich folgendes gefunden:

