

Sonnet Solo 10G AQC-107S wird nicht erkannt ?

Beitrag von „nights“ vom 27. Februar 2023, 03:03

Bei mir noch schlimmer, seit Monterey 12.6.3 (21G419) verursacht es auf mein Mac Pro 5.1 einen total Absturz und nix geht mehr, muss mit 5 sek. Powerknopf neu starten.

Wenn ich aber den Ethernet Stecker raus ziehe läuft alles normal.. also so bald die Karte aktiv wird also Ethernet Stecker rein dann total Ausfall...

Dies ist aber erst seit Monterey 12.6.3 (21G419)

P.S.: habe gerade gesehen ich bin nicht der einzige <https://forums.macrumors.com/t...lo-10g-pcie-card.2367350/>