

USBMap Probleme mit OC 8.8 / Ventura 13.2.1

Beitrag von „MacGrummel“ vom 27. Februar 2023, 17:50

Es gibt allerdings noch einen Trick, der meistens funktioniert, wenn der Rechner schon mal einen funktionierenden Kext für ein anderes SMBIOS hatte: dupliziere ihn (als Sicherheit) und öffne den USBPorts Kopie.kext mit Rechtsklick/Paketinhalt zeigen, /Contents/info.plist. Dort musst Du Deinen alten Rechner-Typen, hier also iMacPro1,1, gegen Deinen neuen tauschen, hier dann iMac19,1. Der Name steht an zwei oder drei Stellen in der Liste. Speichern, Kext umbenennen (hier wohl USBPorts_iMac.kext), in die OC-Liste einsetzen, den alten Namen da raus, fertig!

Klappt nicht immer, aber meistens..