

# Intel uhd 630

**Beitrag von „Fontanus“ vom 28. Februar 2023, 15:44**

Moin, moin,

ich möchte dieses Thema noch einmal aus dem Tiefschlaf wecken, allerdings mit etwas anderen Gegebenheiten.

Meinen Lenovo P52 habe ich mittlerweile auf Ventura und OC 0.89 geändert. Nun habe ich im Netz gelesen, dass ein externes Display auf dem P52 über USB-C/Thunderbolt lauffähig sein soll. Daraufhin habe ich im Bios die Einstellung von Thunderbolt 3 auf USB und Display eingestellt.

Leider friert das Notebook nach kurzer Zeit ein, wenn ich das Verbindungskabel zum externen Display einstecke.

Hat Jemand eine solche Konstellation am Laufen, kennt mögliche Ursachen oder kann mir dazu Hilfestellung geben?

Vorab schon ein Danke!