

# Diverse MacOS Ventura 13.0 Probleme.... Hilfe benötigt

Beitrag von „Maulwurf“ vom 4. März 2023, 21:11

Danke für den Windows PE Link von [kaneske](#) Damit werde ich es machen.


Wie er das am 15 Dezember schon schön beschrieben hat ist das am Schmerzfreihesten.

Also Windows PE -- Stick mit USB TOOLBOX drauf.

Davon Booten und die PORTs mappen und die Kext dann in die EFI einbinden und fertig.

Edit: 21:10

Was muss ich dann denn machen, wenn ich mit dem Mapping fertig bin?



Die SSDT-Xhci.aml deaktivieren?

Und nur mit der USBTOOLBOX Kext Booten?

Alles andere auch wieder enablen?

SMBIOS wieder auf MacMini 8,1 stellen?