

macOS 13 VENTURA beta

Beitrag von „MacGrummel“ vom 5. März 2023, 03:22

Ich hab die WLAN-Karte ja jetzt bei OC nur ein Mal versuchsweise da in die DP-Einträge eingebaut gehabt, unter Clover nie. Und das Problem ist eindeutig NICHT die Karte, sondern die Software der Beta II - Platte. Auf Beta I läuft sie am X299er nach wie vor, genau wie sie am Z390er eben nur bei Beta II nicht läuft. Selbst im Apple-Systembericht wird die Karte weiter angezeigt, nur baut sie keine Funkverbindung mehr auf. Schlicht Totgeschaltet. Wenn das etwas mit den Device-Einträgen zu tun haben würde, hätte es dieses Problem bei Clover ja nicht geben dürfen. Das funktioniert da ja doch etwas anders..

Ich hab mit dem kleinen Z170er ja sogar noch einen dritten Ventura-Rechner mit der gleichen WLAN-Karte, nur kann der zZt nur über WLAN ins Netz und er wäre ohne diese Verbindung für mich ein nutzloses Stück Metall. Das Experiment brauch ich grad nicht..

P.S.: Nächste Woche setze ich nochmal eine neue Testplatte auf, dann sehen wir weiter. Ich gehe davon aus, dass da irgendein alter Eintrag im Hintergrund rum geistert und die Karte abschaltet. Leider sind unter Ventura ja viel zu viele sinnvolle Einstellungen für Normalnutzer unerreichbar geworden, wie zB. die getimte Aus- und An-Schaltung des Rechners. Find ich echt peinlich.