

geflashte Titan Ridge 2.0 funktioniert nicht.

Beitrag von „KamuiX299“ vom 5. März 2023, 15:03

Hallo liebes Forum

Ich habe erfolgreich meine Titan Ridge 2.0 Karte mit GC-Titan-Ridge-V2.0-Mod-NVM50-CaseySJ.bin Firmware geflasht und dann

in mein Gigabyte X299 UD4 in Slot 4 eingebaut. Die Karte wird unter Ventura erkannt und die Ports erscheinen unter Thunderbolt/USB4 im System Report.

Leider funktioniert sie dennoch nicht. Mein Dock und SSD wird erkannt, aber weder funktioniert das Dock noch die Thunderbolt SSD.

Unter PCI werden sowohl der NVMe Thunderbolt Controller und das USB Device gelistet, aber die Treiber sind nicht geladen.

Vorher hatte ich ne Alpine Ridge mit Original Firmware drinnen und da funktionierte zwar die SSD, aber das Dock nicht...

Jetzt stellt sich mir die Frage... Was mache ich falsch... Ich hab die Titan Ridge SSDT im ACPI Ordner und den PCI Path korrekt angepasst...

Dennoch funktioniert nichts, auch wenn sie im System Report auftaucht...

Ist es eigentlich zwingend notwendig den Pin 3 und 5 zu "bridgen", wenn man kein Hotplug braucht?

Danke für die Hilfe