

Wer hilft mir mein Bluetooth zum Laufen zu bekommen? T480s BCM94360NG

Beitrag von „kru102“ vom 15. März 2023, 18:15

~~Ich habe die USB.kext von hobeLware so umbenannt, als ich von cobanramo seinen Vorschlag bekam. Es müsste in der EFI nur die USBMap.kext aktiviert sein. Ich danke Euch allen für die Unterstützung. Ich werde erstmal wie vorgeschlagen auf ein Custom Release wechseln. Bis dahin Danke an alle Beteiligten!!! Werde mich sicher wieder melden~~

EDIT:

Von unterwegs aus sollte man nicht schreiben, wenn man es nicht vor den Augen hat. Nur ein Nachtrag der Richtigkeithalber: Die benutzte kext ist die von USBMap_hoBelware.kext. Diese ist auch in der config aktiviert. Kann mich nicht erinnern, dass ich das auch in der config änderte.

Sorry für die Verwirrungen..

[Arkturus cobanramo](#)

Nun muss ich aber doch noch mal nachhaken, denn ich verstehe nicht was bei der USBMap_hobeLware.kext nicht passen soll. Internal ist gesetzt,..