

# Docking Station funktioniert nicht in OpenCore nach Ventura Update

Beitrag von „t480s“ vom 16. März 2023, 18:27

Ich habe jetzt noch einmal alles geprüft und das Problem gefunden - der entsprechende port war mit #port gekennzeichnet und somit wohl deaktiviert?!!!

Nachdem ich in der USBmap.kext/content/info.plist für den entsprechenden Port aus

```
<key>#port</key>
```

das folgende

```
<key>port</key>
```

gemacht habe, wird die Docking Station wieder korrekt erkannt.

Das war in dem von mir o.g. EFI bereits so kommentiert.