

Ventura auf einem T430 (läuft nach Bios-Modding schneller als zuvor) - Probleme mit OCLP-Patch der HD4000

Beitrag von „griven“ vom 20. März 2023, 14:45

Es n6lt wegen Abhangigkeiten zu Lilu die es nicht aufl6sen kann was einigermaen seltsam ist...

Anyway zieh mal die Extensions auch alle auf den letzten Stand (developer/nightly Builds) nicht das da was schrag hangt...