

# Matebook X Pro 2020 bis auf Sleep bei Klappe zu perfekt LID ACPI Problem?

Beitrag von „bluebyte“ vom 25. März 2023, 14:59

[Canyonwalker](#) das mit der Startzeit kommt mir bekannt vor. Hatte am Lenovo T520 am Anfang auch Probleme. Die Ursache war eine anfangs falsche Konfiguration von Bluetooth. Auf dem Bildschirm kamen Meldungen mit Delay XXX, Keybag, oder so ähnlich. Jedenfalls wurde andauernd versucht, Bluetooth zu starten.

Nach der vorübergehenden Deaktivierung von Bluetooth war der Fehler weg.

Nach dem erneuten Wechsel der WLAN/Bluetooth-Karte auf ein neueres Modell und dem Anpassen der EFI war der Fehler verschwunden.

Starte mal den Rechner mit aktivem Bluetooth und achte auf solche Meldungen

wie delay xxxx Sekunden. Bei mir kam diese Fehlermeldung vier mal. Ich meine es waren jedes Mal 240 Sekunden.

Danach deaktiviere für eine Test mal Bluetooth im BIOS.

Danach berichte uns.