

Kein USB 3

Beitrag von „granate15“ vom 1. April 2023, 15:51

11. Also dann rein mit dem erstellten **UTBMap.kext** und **USBToolBox.kext** in /EFI/OC/Kexts und die config.plist wie folgt bearbeiten und dann neu starten

und wie mache ich das bei Clover?