

Matebook X Pro 2020 bis auf Sleep bei Klappe zu perfekt LID ACPI Problem?

Beitrag von „Canyonwalker“ vom 2. April 2023, 01:25

Unter UEFI Output den Wert auf 2 gesetzt, jetzt passt es.

Zuvor hatte ich den UIKey zugefügt, gefiel OC aber nicht, Fehler er sei doppelt vorhanden (nämlich unter UEFI OUTPUT).

Klappe zu schaue ich mir dann in Ruhe morgen an, für heute ist Feierabend 😊

Sleep nach Inaktivität gem. Einstellung geht.

Windows Boot Option im OC Picker fehlt nun plötzlich, dort steht nur noch System (OC), Volume und Partition dafür sind unter DU vorhanden. Können sogar als Startvolumes ausgewählt werden, funktioniert allerdings nicht.

Da fehlt wohl irgendwo ein Eintrag, wie kann man den denn wieder einfügen?