

Ventura auf einem T430 (läuft nach Bios-Modding schneller als zuvor) - Probleme mit OCLP-Patch der HD4000

Beitrag von „exefixer“ vom 2. April 2023, 23:32

Vielen Dank für deine config, griven.

Habe die DP in meine config kopiert.

Habe mein ungepatchtes Monterey (12.6.3) gebootet, OCLP Rootpatch (0.6.1) für die Ivybridge HD4000 installiert,

dann NICHT direkt gerebootet, EFI gemountet, Config mit der DP in das OC Verzeichnis kopiert (davor die config ohne DP umbenannt) und dann gerebootet. Leider wieder ohne Erfolg.

Der Ladebalken geht zögerlich bis ein wenig unter der Hälfte und dann wird der Screen wieder schwarz.

Mache ich irgendwas falsch? Bzw. muss ich sonst noch etwas beachten?

Das System läuft sonst wie es soll mit deiner EFI, jedoch ohne Grafikbeschleunigung... 

Sorry wenn ich mich da doof anstelle..