

# USB3 Ports funktionieren nicht -- Gigabyte GA-Z77x-UD3H

Beitrag von „NovoBW\_92“ vom 4. April 2023, 05:25

Hallo Hackintosh Community,

nach Stunden über Stunden einlesen und Versuchen, kapituliere ich und wende mich an euch.

Folgendes vorab zur Konfiguration:

**OS:** macOS BigSur 11.7.5

**SMBIOS:** iMac14,4

**Mainboard:** Gigabyte GA-Z77X-UD3H

**Bootloader:** OpenCore 0.9.0

[BIOS Settings:](#)

- XHCI Pre-Boot Driver: **Enabled**
- xHCI Mode: **Auto**
- Legacy USB Support: **Enabled**
- XHCI-Handoff: **Enabled**
- EHCI-Handoff: **Enabled**

Etlichen Versuche die USB3 Ports mit der Anleitung von Dortania oder hier aus dem Forum zum laufen zu bekommen sind fehlgeschlagen.

Die USB-Ports konnte ich zwar unter Windows mappen und den erforderlichen Kext erstellen, macOS bootet damit auch erfolgreich,

jedoch sind lediglich 2 USB Ports aktiv (2x Rückseite USB3.0).

Könnte mal jemand über die [EFI GA-Z77x-UD3H OC0.9.0.zip](#) drüber schauen. Mein Kopf raucht und vier Augen sehen dann doch mehr wie zwei 😁

Ich danke schonmal.