

Ventura auf einem T430 (läuft nach Bios-Modding schneller als zuvor) - Probleme mit OCLP-Patch der HD4000

Beitrag von „Max“ vom 4. April 2023, 21:21

[exefixer](#) Probier mal mit folgender EFI. Konkret habe ich folgendes geändert

- DeviceProperties entfernt

[griven](#) hatte dies auch bei seiner EFI gemacht bei [Ventura auf einem T430 \(läuft nach Bios-Modding schneller als zuvor\) - Probleme mit OCLP-Patch der HD4000](#)

EDIT: Ah sorry hab zu spät gelesen, dass das wohl bereits probiert wurde. Dann kann ich leider nicht helfen.