

Ventura auf einem T430 (läuft nach Bios-Modding schneller als zuvor) - Probleme mit OCLP-Patch der HD4000

Beitrag von „exefixer“ vom 4. April 2023, 22:44

Max, vielen Dank, für die Hilfe!

[griven](#), Vielen Dank für die Editierung der config.plist, ich werde gleich einen Versuch starten und nochmal berichten.

Es handelt sich um einen i7-3840QM, vielleicht passt DeviceID und igPlatformID ja zufällig.

Auch vielleicht noch als Zusatzinfo, es läuft das IvyRain Bios drauf und die Platte steckt im Caddy (hatte in einem älteren Mojave Thread gelesen, dass das auch zu Problemen führen kann, aber eher nicht Grafik...) 😊