

Ventura auf einem T430 (läuft nach Bios-Modding schneller als zuvor) - Probleme mit OCLP-Patch der HD4000

Beitrag von „exefixer“ vom 4. April 2023, 23:10

Ja, der Bios-Mod ist super! 😊

Und danke für den Tip mit den Settings. Diese waren per Default schon so wie von dir beschrieben. Also hat gepasst und liegt daran nicht.

Leider auch mit der neuen config.plist auch keinen Erfolg immer noch Blackscreen.

Zwar Ausgabe über DisplayPort und 1536MB, aber auch keine Grafikbeschleunigung.

Wo kann ich denn DeviceID und igPlatformID für den 3840QM finden und dementsprechend ergänzen?