

# Ventura auf einem T430 (läuft nach Bios-Modding schneller als zuvor) - Probleme mit OCLP-Patch der HD4000

Beitrag von „exefixer“ vom 4. April 2023, 23:46

Beide Extensions sind geladen.

In der Tat saß das T430 immer auf dem Dock. Und das hätte es deiner Vermutung nach sein können.

Aber nach einem frischen Boot ohne Dock leider dasselbe.

Das mit den EDID Informationen kann sein.

Was ich mir aber nicht erklären kann, dass manchmal,

-T430 auf dem Dock - eDP angeschlossen - T430 geht von alleine in Sleep nach längerer Inaktivität -

ich es aufwecke und es wacht mit dem internen Display auf, in FullRes allerdings mit deutlich sichtbarem Flackern,

möglicherweise 30Hz, dass sich aber dann abschwächt.

Das ist seltsam!

Aber irgendwie scheint es dann doch zu gehen...

Aber unter BigSur sollte die HD4000 nativ und mit voller Grafikbeschleunigung unterstützt sein, oder?

Puh, wird langsam zur Geduldsprobe und will dich da auch nicht damit ewig aufhalten.

Ich habe in dem alten alten Mojave Thread gesehen, dass du damals noch auf Clover warst.

Denkst du, das ist noch einen Versuch Wert? Sorry bin leider nicht tief genug in der Materie, dass ich

einschätzen kann, ob das Humbug ist!

Grüße in den Pott!