

Z490 Update von 10.15.7 auf Ventura, USB Mapping(Bluetooth)

Beitrag von „FighterSchrauber“ vom 5. April 2023, 10:20

Moin, irgendwie treibt mich mein Rechner in den Wahnsinn.

Ich wollte endlich meine Hauptplatte updaten und habe nur um auf Nr sicher zu gehen zuvor nochmal mit der Testplatte und dem Test EFI Stick gebootet.

Siehe da: kein Bluetooth, WLAN rennt aber.


Ich hab nix gemacht, geupdated/ geändert was auch immer. die Stecker stecken auch noch drin.


Hat jemand von euch ne Idee wieso das auf einmal nich geht und wie ich den Fehler einkreisen könnte?

Besten Dank...

Edit nochmal screenshots angefügt.

So siehts unter 10.15. aus:





Was mir auffällt: bei mir ist auch das Gerät unter 3.1 Bus gelistet.

Ist da das mapping schief gegangen?

Beeinträchtigt das die Funktion?

grad mal mit der neuen EFI geschaut im Hackintool, so sieht das aus [bluebyte](#) auf internal ist ja richtig oder?

Nur warum sind da so viel mehr ports drin? ist das nicht überm port limit? die hatte ich beim erstellen eigentlich gelöscht....

