

Ventura auf einem T430 (läuft nach Bios-Modding schneller als zuvor) - Probleme mit OCLP-Patch der HD4000

Beitrag von „exefixer“ vom 5. April 2023, 18:50

Sorry, bin gestern Nacht eingekickt und heute den ganzen Tag Stress.

Habe aber eben noch deine config.plist von gestern Abend getestet, leider auch nur mit bekanntem Ergebnis.

Welches Display mit welcher Auflösung zuvor verbaut war, weiss ich nicht mehr genau.

Für das T430 gibt es meines Wissens nach nur einen Typ von Modboear, mit 30pin connector.

Hänge mal Bilder an.. Hoffe ich missverstehe deine erklärung nicht.

Zum Thema EDID injecten, das klingt ja eigentlich ganz interessant, gibt es da irgendwo Listen , wo ich mal ein paar ausprobieren könnte? Ist alles Neuland für mich, aber bin bereit da etwas zu tüfteln.

Ein Tip wie genau das injecten funktioniert, wäre noch hilfreich. 😊