

**In Arbeit**

## **Kompilierungsfehler in MaciASL**

**Beitrag von „nds.Markus“ vom 20. April 2023, 13:05**

Vielen Dank für die schnelle Hilfe

Ich habe nun leider bemerkt, dass der für die Bearbeitung nötige **Embedded Controller(SSDT-USBX.dsl)** nicht auszulesen ist bzw. nicht angezeigt wird. Das System ist ein Fujitsu P757 E90+