

Problem mit "Prohibited Sign" bei jedem zweiten Boot nach Monterey 12.6.4 Installation

Beitrag von „Teylen“ vom 25. April 2023, 11:54

Hallo,

ich habe auf einem MacBookPro 7,1 Monterey 12.6.4 installiert und anschließend versucht OpenCore 0.6.4 auf der Festplatte zu installieren.

Allerdings startet das MacBook nach der Installation von Monterey bei jedem zweiten Start in den "Prohibited Sign" Modus.

Womit die Installation von OpenCore fehlschlägt.

Ich kann den "Post Install Root Patcher" installieren und es funktioniert dahingehend das der WLAN Zugang sowie diverse Graphiken korrekt behandelt werden, allerdings bleibt das Boot-Problem bestehen.

Bei dem Start in das Prohibited Sign bekomme ich folgende Meldungen im Verlobe Modus:

```
getAggressiveness type 0x2 not found
```

```
<Buchstabensalat> still waiting for device
```

```
Lilu file: @ failed to create file /var/Log/Lilu_1.6.4_21.6.txt with error 2
```

```
<Buchstabensalat> still waiting for device
```

```
<blank>
```

```
<blank>
```