

Komisches Verhalten mit externer Festplatte an 13.3.1(a) Ventura

Beitrag von „bluebyte“ vom 17. Mai 2023, 13:40

Szenario 1:

Das Problem kenne ich noch vom Gigabyte Z77 DS3H. Dort allerdings nur, als die Platte, eine WD noch mit exFAT formatiert war. Die Probleme waren nach dem Einspielen eines Mod-BIOS von [apfel-baum](#) verschwunden.

Szenario 2:

USB-Mapping, Design der USB-Ports. Beim Gigabyte Z77 DS3H hatte ich oft Probleme mit den Front-USB3.

Die haben eine Design-Fehler, was die Spannungsversorgung betrifft. Das Problem müsste [apfel-baum](#) und [griven](#) auch bekannt sein.

Viel Spass noch beim Tüfteln