

# Corsair 32GB Ram-Riegel wird nicht angenommen

Beitrag von „apfel-baum“ vom 21. Mai 2023, 17:06

so, danke für die screenshots,

und dein bios sollte wie schon erwähnt tatsächlich, dringst auf eine neuere version geupdatet werden - <https://www.gigabyte.com/Mothe...0/support#support-dl-bios>

lg 😊

edit-

- die downloadlinks der bios von den board revisionen 1.0 sowie 1.1 sind identisch