

In Arbeit

MSI B460M PRO-VDH WIFI - Intel 10700 RX 590 / RX 5700 XT / RX 6600 XT

Beitrag von „sismac“ vom 22. Mai 2023, 09:23

Opencore 0.9.1

Ventura 13.4 ein Neustart erforderlich, dann ohne Probleme

Danach Opencore 0.9.2

UEFI->Output->InitialMode auf "Auto"