

Ventura Plötzlich kein BT mehr

Beitrag von „KungfuMarek“ vom 29. Mai 2023, 16:13

5 Kexte für BT sind zuviel. Ich denke einer könnte reichen, das ist trial und Error kurzum.

Denke die EFI hast du nicht selbst erstellt und irgendwo runterladen, deswegen schwer zu sagen, welche Kexte wirklich benötigt werden.

Das bei den 5 Kexte, die BT-Karte nicht mehr funktioniert aufeinmal kann durchaus passieren oder sie ist einfach defekt.