

Ventura Plötzlich kein BT mehr

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 2. Juni 2023, 09:52

Der Kext BlueToolFixup.kext sollte vor dem IntelBluetoothFirmware.kext geladen werden.

Der Kext IntelBTPatcher.kext wird nicht benötigt.

Ansonsten das hier prüfen:

[https://openintelwireless.gith...ware/Troubleshooting.html](https://openintelwireless.github.io/ware/Troubleshooting.html)