


AirDrop funktioniert nur mehr in eine Richtung

Beitrag von „lukthemajor“ vom 27. Juni 2023, 19:41




Das ganze übersteigt etwas meine Kompetenz aber ich geb mein bestes die Anweisungen zu befolgen

Werd mich mal ransetzen und ein Mapping unter Windows erstellen

Edit: Hab das ganze jetzt gemacht und das ganze inkl. dem USBToolBox.kext hinzugefügt allerdings merke ich keinen unterschied. Bin mir nicht sicher ob das überhaupt richtig erkannt wird.

Edit: Hab gerade festgestellt es sind viel mehr Ports als davor weiß nicht welche ich davon jetzt wegnehmen kann ohne die funktion zu beeinflussen

Ich weiß leider auch nicht wie ich feststellen kann welcher der Fenvi ist damit ich ihn auf Internal stellen kann



Mac Pro

```

Bluetooth-Controller:
Adresse: 48:A4:72:BD:E1:41
Status: Ein
Chipsatz: THRD_PARTY_DONGLE
Sichtbar: Aus
Firmwareversion: v256 c256
Produkt-ID: 0x0001
Unterstützte Dienste: 0x3B2039 < HFP AVRCP A2DP HID Braille AACP GATT Serial >
Transport: USB
Hersteller-ID: 0x004C (Apple)
Nicht verbunden:
Luca iPhone:
Adresse: 28:EA:2D:08:5B:90
    
```