

# AirDrop funktioniert nur mehr in eine Richtung

**Beitrag von „griven“ vom 27. Juni 2023, 22:39**

Hum also eigentlich würde ich ja jetzt fast sagen das es nicht am Portmapping und Co. liegen kann denn der TE sagt ja das er keine Upgrades gemacht hat und auch sonst keine Änderungen vorgenommen hat und das Problem plötzlich aufgetreten ist. Mir fallen da spontan zwei Dinge ein

1. BT Antenne ist ab (hatte ich am EliteBook mit ebenfalls einer Fenvi und das Verhalten war da sehr ähnlich Das iPhone hat das Elitebook gesehen, das MacBook Pro M1 das direkt daneben stand nicht ebenso hat das Elitebook das iPhone gesehen und alle haben sich gesehen wenn das iPhone quasi als Hub fungiert hat).

2. BT Empfang wird zum Beispiel durch ein 2,4 Ghz WLAN Netz beeinträchtigt.

Anstelle des TE würde ich diese Dinge zunächst mal überprüfen/ausschließen bevor ich jetzt anfangen würde die EFI zu zerpfücken die zuvor ja tadellos funktioniert hat insbesondere weil eben das Problem unvermittelt und ohne Änderungen an der Software/EFI aufgetreten ist.