

Nach OpenCore Patcher 0.6.7 bootet MBPro 2016 nicht mehr

Beitrag von „microsuck“ vom 3. Juli 2023, 07:00

[Zitat von apfel-baum](#)

sodann mal viel erfolg mit der perepherie, der apfel selbst kennt das dock vermutlich nicht, insofern bedarf es bei all solch teilen glück, das es "einfach so" funktioniert.

lg 😊

verstehe ich nicht - Monterey ist Freigegeben für mein MacBook wenn ich das richtig gelesen haben.

Denke nur damit die EFI nicht korrekt ist und wollte wissen wie ich diese wieder in den Originalzustand bekomme.

Soweit läuft das System gut nur werden nicht wird von meiner Dell Dock der Ethernet-Port nicht erkannt und das hatte immer funktioniert. Ab und zu ist. das System etwas träge.

Aus diesem Grund gehe ich davon aus, damit die EFI noch von Ventura OCLP ist.