

Nach Update auf 12.6.1 USB plötzlich sehr langsam

Beitrag von „chrisnative“ vom 14. Juli 2023, 12:18

[kaneske](#)

ne schon ein Thunderboltdevice, möchte da auf Dauer ein OWC Thunderbay anschließen.

@[KungfuMarek](#)

Dankeschön für deine TB3 aml, aber es tut sich leider immer noch nix wenn ich ne TB-Platte anschließe. Oder hat das was damit zu tun, dass es ne TB2-Platte mit nem Appleadapter auf TB3 ist? Ne oder?

Bei USB hab ich momentan noch injectall und das Portlimit aktiviert.

Das sollte aber jetzt nix mit dem TB-Problem zu tun haben oder?