

Nach Update auf 12.6.1 USB plötzlich sehr langsam

Beitrag von „KungfuMarek“ vom 15. Juli 2023, 14:31

[chrisnative](#) Also deine Thunderbolt-Karte wird einwandfrei erkannt. Jedoch taucht der USB-Anteil nicht auf... da passt was nicht.

Die Bemerkung von [kaneske](#) solltest du beachten!

Probier mal diese SSDT für Thunderbolt. Die sollte evtl. besser passen.