

Monterey 12.6.5 Chipsatz: BCM_4350C2 Hilfe

Beitrag von „Capos81“ vom 20. Juli 2023, 21:45

Leider keine Erfolg du meinst das hier habe ich auch gemacht bringt nichts

Damit Intel Bluetooth in Monterey funktioniert, ist Folgendes erforderlich:

Neueste Version von Lilu (aus der Quelle)

Neueste Version von BrcmPatchRAM (aus der Quelle), benötigt nur BlueToolFixup.kext in diesem Paket

IntelBluetoothFirmware.kext mit älterer Firmware

IntelBluetoothInjector.kext wird nicht benötigt.

Fahren Sie die Maschine herunter und starten Sie sie neu, anstatt sie neu zu starten.

also Bluetooth kann ich nicht aktivieren ob wohl der Treiber da ist sieh Bild