

# Hackintosh P53 FHD (Intel AX200)

Beitrag von „chrforu“ vom 23. Juli 2023, 04:02

Hallo [apfel-baum](#),

ich habe nun nochmals auf Windows die USB Port's gemapt. Dabei ist mir aufgefallen dass, das Bluetooth Modul per USB 1.1 erkannt wird.

Ich habe nun auf dem [OpenCore Legacy Patcher](#) gelesen dass bei Ventura genau diese USB 1.1 Version von Apple nicht mehr Supported wird.

Ich nehme an dass die Repos auf Github zum P52 und P53 die Bcrn's drin gelassen haben, weil einfach ein Brodcom Bluetooth Donge zum Einsatz kam.

Oder kann es sein dass, die dual Wlan/Bluetooth intel Karte AX200 die ja per M2 Schacht angebunden ist, auch ein Broadcom Modul verbaut hat?

Das Repo zum [P53](#) beschreibt das alles funktioniert bis auf die GPU und AirDrop.

Ich nehme nun an dass, ich keine Chance habe das Bluetooth am laufen zu bekommen. Bzw. Evtl. Mit dem OC Legacy Patcher. Dieser hat mir eine USB 1.1.kext erstellt. Nur bootet nach Erstellung eines neuen Sticks, das System nicht. Wie auch es fehlen ja wichtige ACPI's und Kexte.

Kann mir einer Erklären wie ich bin weiter vorzugehen habe. Ich beiße mich seit Wochen damit fest.

Aufgegeben möchte ich noch nicht!

Mfg