

# Hilfe!!! Feintuning T430 (1600x900) / Sonoma

Beitrag von „Arkturus“ vom 12. August 2023, 12:16

scheinbar ist die APP nicht signiert. Welche Version hast Du geladen?

EDIT: Du kannst OCLP nicht ausführen. SecurebootModel deaktivieren und bei Ventura csr-active-config auf 030A0000 aus meiner Erinnerung, ist erst für den eigentllichen Patch von Bedeutung wenn OCLP das System prüft.