

Hilfe!!! Feintuning T430 (1600x900) / Sonoma

Beitrag von „Hardy777“ vom 13. August 2023, 23:46

[Arkturus](#)

Amfi=0x80 musste dennoch gesetzt werden obwohl -amfipassbeta gesetzt war. Nur mit -amfipassbeta wollte OCLP nicht.

Um auf den Edit Eintrag zurück zu kommen. Denn ich gerade erst beim Schreiben gelesen habe. Muss ich folgende Dinge jetzt noch ändern.

-V

-igfxvesa

-no_compat_check

Die drei können weg. Richtig (-V kann muss aber nicht)

Debug=0x100

revpatch=sbvmm

ipc_control_port_option=0

-amfipassbeta

anfi=0x80

Diese sind bei mir hinterlegt!!!

Securebootmodel war und bleibt auf deaktiviert

Dann sollte ja das Problem nur noch durch den nicht veränderten wert - Amfipass.kext minikernel 23.0.0 ausgelöst worden sein. Das würde ja zu der Letzten Zeil der Meldung auf dem Bild passen.

Muss jetzt irgendwie an die Config.plist kommen. Dazu habe ich aber Parted Magic Live CD. Damit sollte ich zumindest auf einen USB Stick verpflanzen können um sie auf meinem zweiten Hackintosh entsprechend zu verändern.

Ist doch ein Kinderspiel wenn ich den auch alles richtig interpretiert habe. 😎