

# Hilfe!!! Feintuning T430 (1600x900) / Sonoma

Beitrag von „Hardy777“ vom 14. August 2023, 12:54

[Arkturus](#)

Die Änderung des AMFIPass auf 22.0.0 hat nichts bewirkt und somit bootet das System nicht.



Ich habe den OCLP mit AMFIPass 23.0.0 durchgeführt. Ich versuche nochmals eine komplette neue Installation von Ventura und bevor ich den OCLP durchführe werde ich den minikernel auf 22.0.0 ändern. Eventuell nutze ich dann nicht OCLP 0.6.9 sondern 0.6.8.

Ich habe sonst erstmal keine andere Idee.