

Anfrage zu HWC T430

Beitrag von „Arkturus“ vom 16. August 2023, 11:58

ok, HWC hatte ich nicht erkannt. Vielen Dank [griven](#)

Seinerzeit hatte ich noch die Rebrandete WIFI von [Sascha 77](#) Da ich diese durch DW1550 ersetzt habe, kann ich das Problem nicht mehr reproduzieren. Aus der Erinnerung bin ich mir aber sicher, dass dieser Hinweis auf Erfahrungswerten beruhte. Allerdings ist in der config.plist der eingestellten EFI csr-aktive-config = 00000000 also [SIP](#) aktiviert. Auch zu "Allow Unauthenticated Root" kann ich keine Aussage machen. Weder die config.plist noch das Referenzmanual zu OC 0.6.2 kennen diese Wert. In welchem Zusammenhang steht Deine Anfarge dazu? [Noir0SX](#)

EDIT: Die korrekte Schreibweise wäre `CSR_ALLOW_UNAUTHENTICATED_ROOT`, OC 0.6.2 scheint das nicht zu kennen.

EDIT: [Hier](#) kannst Du es nachlesen [Noir0SX](#) Es war die Versuch-Irrtum-Methode, die geholfen hat.