

Hilfe!!! Feintuning T430 (1600x900) / Sonoma

Beitrag von „Arkturus“ vom 17. August 2023, 09:46

Ja, das Problem hatte ich auch, schrieb ich zwischendurch ACPI getestet hatte und eben auch Probleme hatte. Auch mit der Bilddarstellung mit Metalunterstützung.

Die eine EFI hatte ich leider nur im Vesamodus getestet. Deshalb habe ich zum Abschluss nochmals die letzte und gut funktionierende EFI im HWC eingestellt.

zu den einzelnen SSDT-x.aml kann ich nichts sagen. Ich probiere Methode Versuch und Irrtum. Nach der Dortania OC Guide werden für Ivybridge nur 3-4 SSDT benötigt. Bei mir funktioniert dann aber Audio nicht. Deshalb habe ich einfach fertige ACPI getestet und übernommen.

Den DeviceProperties für die HD 4000 brauchst du nur, wenn die Standardwerte für NVRAM (1536MB) geändert werden sollen. Sonst kannst Du die weglassen. Für dein Display ist die „4“ zutreffend. Hast Du ja rausgefunden. [Hardy777](#)