

Thunderbolt z170 Gaming Pro Carbon

Beitrag von „kenn00“ vom 20. August 2023, 18:33

Hey,

ich habe das ganze jetzt mit der ThunderboltEX3 getestet.

Mein Hacki startet, allerdings funktioniert's nicht mit Windows 10.

Ich bekomme jedesmal einen Blackscreen, sobald ich mit aktivierten Thunderbolt Einstellungen Win 10 Booten möchte.

Ich habe letztens mein BIOS geupdated, seit dem treten diese Blackscreens auf, davor konnte ich unter Windows 10 immer booten mit aktivierten Thunderbolt Einstellungen.

Naja, ich kann jedenfalls hier auf mein Hacki zugreifen, davor hatte ich auch immer einen Blackscreen, hab aber mal die Config und die EFI geupdated, seit dem geht es wieder.

Allerdings wird unter "PCI" nichts erkannt und unter "Thunderbolt / USB4" wird mir auch nichts angezeigt... IOREg spuckt auch nicht's mit "Thunderbolt" aus...

Ich bin echt am verzweifeln, geht bestimmt schon 6 Wochen so...

[MacGrummel](#)

Hi,

hoffe es ist okay, dich zu markieren.

ich hab dich nämlich in einem anderen Thunderbolt Thread gesehen, könntest du mir eventuell irgendwie behilflich sein ?

Folgendes: meine ThunderboltEX3 wird nicht erkannt, komme unter Windows 10 nicht mehr rein, da ich einen blackscreen kriege sobald ich die Thunderbolt Einstellungen aktiviere. (BIOS Aktuell)

Mein Hacki funktioniert, allerdings wird dort unter "PCI" keine Karte erkannt.

Sobald ich mein Thunderbolt Gerät anschließe, fängt es an "Störsignale" von sich zu geben

aber es tut sich einfach nichts.

Ich benutze die "SSDT-TB3-HackinDROM.aml" ACPI, diese ist von hier:

<https://github.com/Xmingbai/NU...9-SSDT-TB3-HackinDROM.aml>

Ich vermute mal, dass diese falsch ist und ich eine eigene angepasste benötige ?

Mit freundlichen Grüßen