

FUJITSU CELSIUS R930 WORKSTATION CHIPSET: INTEL® C602. (X79) E5-2697V2 MONTEREY WILL NOT BOOT

Beitrag von „apfel-baum“ vom 26. August 2023, 23:53

[kobiemexx2](#)

mithilfe der opencore auxilary tools-

im feld von "uefi" schalte den resetnvramentry ein,

im feld "uefi" -mindate:-1 minversion: -1

im feld "pi" setze den haken bei advise features

im feld kernel- welche netzwerkanschlüsse hat dein rechner verbaut, sind das wirklich reakltek - und- intel?

ansonsten, vergleiche jede einstellung mit dem dortania guide.

der x79 chipsatz ist "a pain in the ass" und damit eher eine schlechte wahl, wenn es gut laufen soll, vor allem zum anfang

Ig 

edit,

hast du die efi selbst erstellt?