

FUJITSU CELSIUS R930 WORKSTATION CHIPSET: INTEL® C602. (X79) E5-2697V2 MONTEREY WILL NOT BOOT

Beitrag von „kobiemexx2“ vom 27. August 2023, 01:27

Danke,

EFI ist von Google .. Ich hab nur immer wieder modifiziert

opencore auxiliary tools.. Benutz ich

resethvramentry--- Mit dem Neueste Version von Open Core ist nichts mehr dabei

Einstellungen habe ich probiert fehler ist eigentlich gleich ...

Habe ich 2 oder 3 unterschiedliche EFI probiert der Fehler ist gleich

Netzwerk ist intel