

BT Modul Instant Wake trotz Definition als 255 (Internal)

Beitrag von „G.com“ vom 30. August 2023, 15:56

[KungfuMarek](#) Moin, auch hier widerspreche ich Dir. Der Second Sleep Bug ist auch gelöst. Das geht mittels boot-arg npci=0x2000.

Bei meinem Board gibt es kein altes Bios ohne 13er Support, wäre ja auch sinnlos bei meinem System.

Ich schaue mir gerne mal deine EFI an und helfe Dir beim Sleep, aber hier würde ich jetzt gerne dabei bleiben meine Frage zu klären.