


BT Modul Instant Wake trotz Definition als 255 (Internal)

Beitrag von „G.com“ vom 30. August 2023, 22:22

Danke Dir [al6042](#). Ich bin nun sogar etwas weiter. Also, das Problem ist tatsächlich meine BT Karte. Habe diese eben mal vom USB abgesteckt und siehe da ohne GPRW schläft er.

Nun ist das ganze aber insofern komplizierter, da der HS Port eigentlich als Internal definiert ist. Leider ist hier die Komplikation, daß beide USB Ports auf dem MB über einen Hub laufen und somit am selben HS Port liegen. Ob dieser Umstand den Fehler verursacht? Schicke gleich einmal Bilder.



Ich habe da zwei Ports F_USB1 und F_USB2.

